Adresát: [redacted]

Naše č. j.: TSK/Zde/097/2026
Dne: 31.7.2026

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane [redacted]

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon"), doručené do datové schránky TSK dne 24.7.2026, zasíláme informace obdržené od investičního úseku a oddělení správy zeleně Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK").

K požadavku:

„…..žádám o poskytnutí následujících informací:

1. *Zda TSK při přípravě a realizaci rekonstrukce inženýrských sítí a povrchů v ulici Plzeňská (2025–2026) jakkoli usilovala o vytvoření nebo rezervaci prostoru pro výsadbu uličního stromořadí v dotčeném úseku. Pokud ano, jakým konkrétním opatřením (úprava projektu, konzultace s IPR, rezervovaný pás v novém povrchu apod.) a s jakým výsledkem. Žádám o přímou odpověď ano/ne s uvedením konkrétního opatření a dokladu. Pokud odpověď zní ne, žádám o potvrzení této skutečnosti.*
2. *Zda TSK jako správce komunikace obdržela od MČ Praha 5 nebo IPR jakýkoli podnět či požadavek na rezervaci prostoru pro zeleň v rámci rekonstrukce inženýrských sítí a povrchů v ulici Plzeňská (2025–2026).*
3. *Jaké je ochranné pásmo nově uložených/obnovených sítí, a zda toto pásmo dle platné/revidované normy umožňuje výsadbu stromořadí v dotčených úsecích bez nutnosti další přeložky sítí."*

Sdělujeme:

Z Vašeho dotazu nevyplývá, na jakou část ulice Plzeňská se dotazujete.

Předpokládáme však, že se Vaše dotazy vztahují k právě probíhající akci souvislé údržby. TSK provádí souvislou údržbu povrchu vozovky a obrubníků, které byly společně s asfaltem ve špatném technickém stavu a nejedná se tedy o změnu kompletně celého charakteru ulice. Samotné chodníky nejsou předmětem této údržby a budou rekonstruovány až po umístění stožárů nového trolejbusového vedení do chodníků. Současná souvislá údržba neumožnuje výsadbu zeleně v úzkém pruhu chodníku a ani takový požadavek ze strany IPR ani Městské části Praha 5 nebyl vznesen.

Ad 1) TSK takový požadavek neuplatňovala, probíhající akce je souvislou údržbou, nikoliv revitalizací prostoru a chodníky nejsou součástí této údržby.

Ad 2) TSK takový požadavek ani podnět neobdržela

Ad 3) Vámi požadované informace lze získat na odkazu https://map.dtm-praha-sck.cz/.
V chodnících se nachází nespočet vedení inženýrských sítí a z toho důvodu jsou přeložky při výsadbě vždy nutné.

S pozdravem

[redacted]

vedoucí oddělení právního a corporate governance

Kopie: TSK úsek 4157

Upozornění:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.") odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Etického kodexu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Etický kodex"), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s Etickým kodexem, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24 | 170 00 Praha 7
+420 257 015 111 | tsk@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz

zápis v OR vedeném MS
v Praze v oddíle B vložka 20059
IČ 03447286 | DIČ CZ03447286
Datová schránka: mivq4t3