




Adresát:



Naše č. j.: TSK/Zde/004/2026
Dne: 15.1.2026


Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), doručené do datové schránky TSK dne 9.1.2026, zasíláme informace obdržené od oddělení správy a údržby mostů a speciálních objektů Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“).

K požadavku:

„.....o poskytnutí následujících informací:

- 1) Eviduje TSK v období let 2022-2026 hlášení závad nebo žádost o opravu podchodu pod komunikací Gen. Šišky / K dolům (P578.3), který se nachází na GPS souřadnicích 50°00'16.1"N 14°25'01.6"E, ze strany MČ Praha 12 nebo radní ? Pokud ano, žádám o poskytnutí jejich kopií včetně data, času a obsahu sdělení.
- 2) Žádám o poskytnutí nejnovější technické zprávy nebo jiné obdobné písemnosti, která zhodnocuje technický stav nebo nedostatky stavby podchodu blíže specifikovaného v bodě č. 1, který má TSK k dispozici
- 3) Jaké kroky TSK podnikla k tomu, aby zabránila újmě na zdraví chodců, která by jim vzhledem k technickému stavu stavby mohla užíváním vzniknout.
- 4) Informovala TSK o špatném technickém stavu podchodu městskou část Praha 12?“

Sdělujeme:

Ad 1) TSK neeviduje žádnou komunikaci ani hlášení závad a žádosti o opravu podchodu P578 ze strany MČ Praha 12 ani radní , kromě komunikace v souvislosti s plánováním výmalby všech podchodů na Praze 12, kde se MČ informovala o celkovém stavu všech podchodů na tomto území

Ad 2) Vše ohledně technického stavu objektu je evidováno v interním systému TSK – BMS a PASIO. Záznam aktuálního stavu mostního objektu P578 z těchto systémů je následující:




Celkový stav – VI – Velmi špatný
Stav Spodní stavby – V – Špatný
Stav Nosné konstrukce – VI – Velmi špatný
Použitelnost – IV – Omezeně použitelné
Zatížitelnost V_n (t) – 28 t
Zatížitelnost V_r (t) – 34 t
Zatížitelnost V_e (t) – 108 t

Ad 3) Mostní objekt P578 je pravidelně kontrolován prohlídkami HPM (hlavní prohlídka mostu) a BPM (běžná prohlídka mostu) dle ČSN včetně provedeného stavebně technického průzkumu. Z těchto prohlídek jsou realizována opatření k zachování bezpečného provozu na i pod mostním objektem do doby demolice a výstavby nového mostního objektu. Mostní objekt bude z důvodu jeho stavu podepřen.

Ad 4) TSK MČ Praha 12 o stavu objektu P578 neinformovala. Objekt je v majetku MHMP a ve správě TSK. V roce 2024 proběhla jednání za účasti MČ Praha 12, MHMP, IPR a TSK o všeobecném stavu podchodů na území MČ Praha 12.

S pozdravem



vedoucí oddělení právního a corporate governance

Kopie: TSK oddělení 5256

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Etického kodexu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Etický kodex“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s Etickým kodexem, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.