




Adresát:



Naše č. j.: TSK/Zde/103/2025
Dne: 5.12.2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane doktore,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), doručené do datové schránky TSK dne 21.11.2025, zasíláme informace obdržené od investičního úseku Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“).

K požadavku:

„žádáme o sdělení informace a o zaslání scanové kopie dokumentů, které se vztahují k vyjasnění následujících právních poměrů:

- *Veřejně přístupné parkovací zálivy (pozemní komunikace) nacházející se v intravilánu města hl.m.Prahy u ulice Běhounkova parc. č. 2780/493 o výměře 138 m² a č. 2780/494 o výměře 183 m² v k.ú. Stodůlky a zapsanými na LV č. 13073 vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha, (dále též „Pozemkové parcely“). V katastrálním operátu je pro obě dvě (2) Pozemkové parcely shodně určen za druh pozemku: ostatní plocha, a za způsob využití: ostatní komunikace. Obě Pozemkové parcely jsou silničním správním úřadem dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. zařazeny do kategorie tzv. místní komunikace III. třídy:*
- *Kdy a na základě jakého stavebního rozhodnutí byly oba parkovací zálivy (pozemní komunikace) na Pozemkových parcelách zhotoveny?*
- *Byly oba parkovací zálivy (pozemní komunikace) na Pozemkových parcelách od doby svého zhotovení do současnosti někdy stavebně revitalizovány (modernizovány)? V případě, že ano, pak kdy a na základě jakého stavebního postupu (rozhodnutí)?*



▪ Čím je tvořen (jakým stavebním materiálem) povrch obou parkovacích zálivů (pozemních komunikací) na Pozemkových parcelách?

Sdělujeme:

- TSK je správce povrchu v zálivech na základě předávacího protokolu z roku 2003 (viz příloha). Stavba na uvedených pozemcích vznikla vlastní investiční výstavbou hl. m. Prahy (tehdy Odbor městského investora), TSK nedisponuje informací o datu zhotovení parkovacích zálivů ani o rozhodnutí, na jehož základě realizace proběhla.
- Dle sdělení odborných útvarů TSK neeviduje žádné záznamy o úpravě/údržbě nebo jakékoliv revitalizaci parkovacích zálivů. Pouze doplňujeme informaci, že v roce 2024 v dané lokalitě realizovala TSK akci BBP Běhounkova v souladu s vydaným stavebním povolením. Pozemky, na nichž jsou parkovací zálivy umístěny, nebyly do předmětné akce zahrnuty.
- Povrch obou zálivů je konstruován z betonové zámkové dlažby

S pozdravem



vedoucí oddělení právního a corporate governance

Příloha: Předávací protokol

Kopie: TSK oddělení 4158, 5117, 5120

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Etického kodexu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Etický kodex“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s Etickým kodexem, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Praha 5

PROTOKOL číslo PP/23/07/262/03

o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a
následného předání do správy

Název stavby: Nové Butovice, stavba 4.20

č. stavby: 1438 (9181)

Název objektu: Parkoviště

č. objektu: 1200

Praha 5 , ulice: u ul. Běhounkova

č.p. č.or.

Katastr.území: Stodůlky

č.parc. : 2780

Věcné břemeno: nebylo zřízeno

Druh stavby: technická vybavenost (SKP 46.23.11.4)

Způsob nabytí: vlastní investiční výstavbou

Datum nabytí: 12.1.1995

Předávající:

Hlavní město Praha
Odbor městského investora
Mariánské náměstí 2, Praha 1
zastoupené: ředitelem odboru městského investora
[redacted]
IČO : 00064581

Přejímající a následně předávající:

Hlavní město Praha
Odbor správy majetku
Mariánské náměstí 2, Praha 1
zastoupené: ředitelem odboru správy majetku
[redacted]
IČO : 00064581

Následně přejímající :

Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Štefánikova 23 Praha 5
zastoupená: [redacted] ředitelem
IČO : 63834197

Základní technické údaje: uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí ze dne 17.11.1994.

Dokladová část: PD předána TSK hl.m. Prahy 17.11.1994. Spolu s PP se předává VPH ze 2.7.1998, zápis o předání a převzetí ze dne 17.11.1994 a kolaudační rozhodnutí ze dne 21.12.1994.

Inventární číslo

Požizovací hodnota

objekt:

objekt: 71 452,- Kč

stavba:

stavba:

movitý majetek:


movitý majetek: ///

Strana následně přejímající přejímá veškerá práva a povinnosti vlastníka v rozsahu Zřizovací listiny ze dne 22.12.2000 se související Smlouvou o zajištění správy majetku ze dne 28.12.2000 včetně platných dodatků.

Protokol je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž obdrží strana předávající (odbor městského investora MHMP) a strana následně přejímající (TSK hl.m.Prahy) po jednom a odbor správy majetku MHMP čtyři vyhotovení.

Vypracoval :

V Praze dne : 12-05-2003


následně přejímající

zmocněn podpisem – vedoucí odboru správy dat

ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA
MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

262/85
Sídliště Nové Butovice 4.20.
Spis.zn.č.

Evid.č.stavby ..1438/1200

Vyčíslení pořizovací hodnoty

Sídliště Nové Butovice stavba 4.20
Stavby/název/:
P A R K O V Í Š Ť Ě (podél Běhounkovy ul. a NB-KO-12
.....

Za účelem zařazení do hmotného investičního majetku a předání objektu
do užívání smlouvou.

1. Technické údaje: Parkoviště je situováno podél Zemního valu (protihl.)
obj.1059 a Běhounkovy komunikace. Povrch je ze zatravnňovacích panelů
... Má 8 zálivů, každé pro 6 kolových stání, - podrobnosti viz zápis o pře-
... dání a převzetí.

2. Stavební náklady od zahájení
/ode dne 71.452,- Kč
do dne / Kč

3. Hodnota projekt. a průzkumných
prací Kč

4. Jiné náklady Kč

..... Kč

..... Kč

Celkem pořizovací hodnota: Kč 71.452,- Kč

Stavba byla převzata od stav.výroby dne ...17.11.94... a předána uživateli

(název a přesná adresa) ... Technická správa komunikací

dne TSK-150
Stefánikova ul. č. 23

P r a h a 5

Poznámka:

1. přejímací zápis ze dne 17.11.94.

2. kol.rozh. ze dne 21.12.94. č.j.

Ovč N.B. 2551/94-K-Rk

3. kat. úz.Stodůlky č.poz.2780

Za správnost vyhotov

stavební dozor:

ved.střediska:

Účtárně 4 x